

**SSR Godkänd besiktning
Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60066,000 — 999213 2

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Adressat

ÄgarenBox 384
721 08 Västerås**Storstensvägen 121
754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 121 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 121 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 121 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2015-10-06	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk. Cirkulärt ☒	
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats Cirkulärt ☐	
Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	Besiktningdatum 2015-09-08	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810 Placering: Vardagsrum bv.
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²

Resultat: Godkänd**3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilationen och spisfläkten ej klart.

Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll	Underskrift			
Skorstensfejarmästare Joachim Björk		Telefon 021-130283 Fax 021-126453	PostGiro 556531-5578 BankGiro 5018-4647	Organisationsnummer 556531-5578 e-post info@sotarn.se
Besöksadress Västra Ringvägen 14 Telefontic				Skattsedel Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning****Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60066,000 — 999213 2

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst.år 2015	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Objekt
		1-R*	Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktad beträffande brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	
Noterat: Spisfläkten var vid besiktningen ej monterad.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
Utlåtande		
Utan erinran		

**SSR Godkänd besiktning
Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60065,000 — 999212 2

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 123
754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 123 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 123 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 123 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2015-10-06	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorstn 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk. Cirkulärt ☒	
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats Cirkulärt ☐	
Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	Besiktningdatum 2015-09-08	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Röckanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810 Placering: Vardagsrum bv.
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: < l/s m²

Resultat: Godkänd**3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilationen och spisfläkten ej klart.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
Telefontic

Telefon
021-130283
Fax
021-126453

PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647

Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@sotarn.se

Skattsedel
Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning**
Nyinstallation

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60065,000 — 999212 2

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst.år 2015	Höjd i meter 7		
1-R*		Kanaler			
		Kanal	Kanaltyp	Objekt	
		1-R*	Stål/Modul	Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktad beträffande brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran. Noterat: Spisfläkten var vid besiktningen ej monterad.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
Utlåtande Utan erinran		

**SSR Godkänd besiktning
Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60064,000 — 999211 2

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 125
754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 125 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 125 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 125 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2015-10-06	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1		Kanaltyp Skorsten Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin		Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej		Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig			Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej
Provningsmetod Annan godkänd metod		Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Gunnar Sjölin		Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningssdatum 2015-09-08	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Vardagsrum bv.

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²

Resultat: Godkänd**3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilationen och spisfläkten ej klart.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
Telefontic

Telefon
021-130283
Fax
021-126453

PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647

Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@sotarn.se

Skattsedel
Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning**
Nyinstallation

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60064,000 — 999211 2

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		Objekt	
		1-R*	Stål/Modul
			Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktad beträffande brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	
Noterat: Spisfläkten var vid besiktningen ej monterad.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran
Utlåtande		
Utan erinran		

**SSR Godkänd besiktning
Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60063,000 — 999210 2

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 127
754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 127 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 127 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 127 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2015-10-06	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorstens 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	Besiktningdatum 2015-09-08	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Röckanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810 Placering: Vardagsrum bv.

Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2=

Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd****3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilationen och spisfläkten ej klart.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
TelefonticTelefon
021-130283
Fax
021-126453PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@sotarn.seSkattsedel
Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning****Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60063,000— 999210 2

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, Stålskorsten	Inst.år 2015	Höjd i meter 7
		Kanaler	
		Kanal	Objekt
		1-R*	Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktad beträffande brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran. Noterat: Spisfläkten var vid besiktningen ej monterad.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
Utlåtande Utan erinran		

**SSR Godkänd besiktning
Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60062,000 — 999209 2

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 129
754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 129 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 129 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 129 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2015-10-06	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorstn 1 Skorstn 1	Kanaltyp Stål/Modul Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk. Cirkulärt ☒	
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats Cirkulärt ☐	
Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	Besiktningdatum 2015-09-08	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810

Placering: Vardagsrum bv.

Skorstn: Premodul stålskorstn 150 mm

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorstn: EN 1856-1

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2=

Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd****3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@sotarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning****Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60062,000— 999209 2

Ventilationen och spisfläkten ej klart.**Skorsten**

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		1-R*	Stål/Modul
		Objekt	
		Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktad beträffande brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	
Noterat: Spisfläkten var vid besiktningen ej monterad.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran
Utlåtande		
Utan erinran		

**SSR Godkänd besiktning
Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60061,000 — 999205 2

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 131
754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 131 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 131 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 131 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2015-10-06	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorstens 1	Kanaltyp Stål/Modul Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme	
Provningsmetod	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	Besiktningdatum 2015-09-08	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura 810

Placering: Vard.rum nb.

Skorsten: Premodul stålskorsten

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2

Uppmätt läckage: <0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd****3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@sotarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning**
Nyinstallation

Utskriftsdatum

2015-10-06

Diarienummer

60061,000 — 999205 2

Resultat: Ej utfört (Ventilationen och spisfläkten ej klart)**Skorsten**

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
		Kanaler	
		Kanal	Objekt
		1-R*	Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktad beträffande brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	
Noterat: Spisfläkten var vid besiktningen ej monterad.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,4 Skorstensstege		Utan erinran
Utlåtande		
Utan erinran		