



Besiktningssprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2016-01-25

Diarienummer

60082,000 — 999672

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Adressat

Ägaren

Box 384

721 08 Västerås

Storstensvägen 89

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 89 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 89 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 89 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2016-01-22	Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr 1	Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg		Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig			Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod	Kanaltyp, insats			Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör			Besiktningssdatum 2016-01-22	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Placering: Bv, Vardagsrum

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@sotarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-01-25

Diarienummer

60082,000 — 999672 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrika/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2016	7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		Objekt	
		1-R*	Stål/Modul
			Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2016-01-25

Diarienummer

60075,000 — 999673

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Adressat

Ägaren

Box 384

721 08 Västerås

Storstensvägen 103

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 103 Byggnadsbeskrivning	Ägare Ägaren Storstensvägen 103 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 103 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-01-22	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningsdatum 2016-01-22	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Bv, Vardagsrum

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@totarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-01-25

Diarienummer

60075,000 — 999673 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, Stålskorsten	Inst.år 2016	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		1-R*	Stål/Modul
		Objekt Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---