



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60074,000 — 999404

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 105

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 105 Byggnadsbeskrivning		Ägare Ägaren Storstensvägen 105 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 105 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr 1	Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök ☒ Vent. ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg		Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig			Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats			Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör			Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Allrum bv.

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²

Resultat: Godkänd

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@totarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60074,000 — 999404 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst. år	Höjd i meter	
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7	
1-R*		Kanaler		
		Kanal	Kanaltyp	Objekt
		1-R*	Stål/Modul	Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60073,000 — 999445 1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 107

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 107 Byggnadsbeskrivning Villa		Ägare Ägaren Storstensvägen 107 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 107 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr 1	Skorsten Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök ☒	Vent. ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg			Tvärsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig				Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats				Tvärsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör				Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Allrum bv.

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²

Resultat: Godkänd

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
Telefontic

Telefon
021-130283
Fax
021-126453

PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647

Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@totarn.se

Skattsedel
Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60073,000 — 999445 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp Objekt
		1-R*	Stål/Modul Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60072,000 — 999444

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 109

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 109 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Ägaren Storstensvägen 109 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 109 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Allrum bv.

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²

Resultat: Godkänd

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.

Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll	
Skorstensfejarmästare Joachim Björk	Underskrift
Besöksadress Västra Ringvägen 14 Telefontic	Telefon 021-130283 Fax 021-126453
PostGiro 556531-5578 BankGiro 5018-4647	Organisationsnummer 556531-5578 e-post info@sotarn.se
Skattsedel Godkänd för F-skatt	

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60072,000 — 999444 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		Objekt	
		1-R*	Stål/Modul
			Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60071,000 — 999442 1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 111

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 111 Byggnadsbeskrivning Villa		Ägare Ägaren Storstensvägen 111 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 111 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr Skorstens 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810

Placering: Allrum bv.

Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2=

Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@totarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60071,000 — 999442 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, Stålskorsten	Inst år 2015	Höjd i meter 7		
		Kanaler			
		Kanal	Kanaltyp	Objekt	
		1-R*	Stål/Modul	Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60070,000 — 999441 1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 113

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 113 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Ägaren Storstensvägen 113 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 113 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk. Cirkulärt ☒	
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig	Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats	Tvårsnitt, insats Cirkulärt ☐	
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör	Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810

Placering: Allrum bv.

Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2=

Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@totarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60070,000 — 999441 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst. år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		Objekt	
		1-R*	Stål/Modul
			Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60069,000 — 999440

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 115

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 115 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Ägaren Storstensvägen 115 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 115 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm
CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Allrum bv.

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck
Uträkning: 0,15x3,14x7x2=
Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²

Resultat: Godkänd

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.
Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
Telefontic

Telefon
021-130283
Fax
021-126453

PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647

Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@sotarn.se

Skattsedel
Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60069,000 — 999440 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, Stålskorsten	Inst. år 2015	Höjd i meter 7		
1-R*		Kanaler			
		Kanal	Kanaltyp	Objekt	
		1-R*	Stål/Modul	Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Saknas	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60068,000 — 999438

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 117

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 117 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Ägaren Storstensvägen 117 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 117 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvärnsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvärnsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810
Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm

Placering: Allrum bv.

CE-märkning eldstad: EN 13240
CE-märkning skorsten: EN 1856-1**Resultat: Godkänd**

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2=

Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
TelefonticTelefon
021-130283
Fax
021-126453PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@сотarn.seSkattsedel
Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60068,000 — 999438 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, Stålskorsten	2015	7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		Objekt	
		1-R*	Stål/Modul
			Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Saknas	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60067,000 — 999437 1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 119

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 119 Byggnadsbeskrivning Villa	Ägare Ägaren Storstensvägen 119 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 119 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2015-11-04	Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvärsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvärsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Gunnar Sjölin	Titel Skorstensfejaringenjör		Besiktningsdatum 2015-11-04	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Braskamin Contura 810

Placering: Allrum bv.

Skorsten: Premodul stålskorsten 150 mm

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15x3,14x7x2=

Uppmätt läckage: 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utfört. Ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@сотarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2015-11-17

Diarienummer

60067,000 — 999437 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, Stålskorsten	Inst.år 2015	Höjd i meter 7		
1-R*		Kanaler			
		Kanal	Kanaltyp	Objekt	
		1-R*	Stål/Modul	Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Saknas	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---