

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60081,000 — 999881

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 91****754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 91 Byggnadsbeskrivning Radhus	Ägare Ägaren Storstensvägen 91 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 91 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-03-11	Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningsdatum 2016-03-11	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Bv, Vardagsrum

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd****3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@сотarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60081,000 — 999881 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst.år 2016	Höjd i meter 7		
		Kanaler			
		Kanal	Kanaltyp	Objekt	
		1-R*	Stål/Modul	Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60080,000 — 999882

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 93
754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 93 Byggnadsbeskrivning Radhus		Ägare Ägaren Storstensvägen 93 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 93 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-03-11	Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvärnsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvärnsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningsdatum 2016-03-11	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

Placering: Bv, Vardagsrum

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefon

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@totarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60080,000 — 999882 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst.år 2016	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp Objekt
		1-R*	Stål/Modul Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60079,000 — 999883

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 95

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 95 Byggnadsbeskrivning Radhus		Ägare Ägaren Storstensvägen 95 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 95 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-03-11	Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvärnsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvärnsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningsdatum 2016-03-11	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

Placering: Bv, Vardagsrum

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.

Besiktningen har utförts

☒ utan erinran☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@totarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60079,000— 999883

1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst.år 2016	Höjd i meter 7
		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp Objekt
		1-R*	Stål/Modul Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---

**Besiktningsprotokoll**
Nybyggnad

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60078,000 — 999884

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 97**
754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 97 Byggnadsbeskrivning Radhus		Ägare Ägaren Storstensvägen 97 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 97 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-03-11	Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr		Skorsten	Kanaltyp	Rök	Vent.	Kanalhöjd, meter	Tryck i Pascal	
1		Skorsten 1	Stål/Modul	☒	☐	7	40	
Objekt		Placering	Omslutningsvägg		Tvärsnitt			Cirkulärt
Braskamin		Vardagsrum			150 mm Cirk.			☒
Angränsande kanaler		Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig				Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme		
Finns ej						Förmärktes ej		
Provningsmetod		Kanaltyp, insats				Tvärsnitt, insats		Cirkulärt
Annan godkänd metod								☐
Besiktningsman		Titel				Besiktningsdatum		
Mikael Broman		Skorstensfejartekniker				2016-03-11		

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Placering: Bv, Vardagsrum

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd****3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@sotarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60078,000 — 999884 1

Skorsten

Skorstensbenämning	Fabrikat/modell	Inst.år	Höjd i meter
1 Skorsten 1	Premodul, 150 mm	2016	7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp Objekt
		1-R*	Stål/Modul Braskamin

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem	Datum för inreglering
Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	
Utlåtande	
Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten.	
Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning	Placering	Takskydd har undersökts
6,05 Takskyddsanordningar		Utan erinran



Besiktningsprotokoll

Nybyggnad

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60076,000 — 999886

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Storstensvägen 101

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 101 Byggnadsbeskrivning Radhus	Ägare Ägaren Storstensvägen 101 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 101 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-03-11	Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorstn 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningsdatum 2016-03-11	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd

Placering: Bv, Vardagsrum

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.

Besiktningen har utförts

☒ utan erinran☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefor

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@сотarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60076,000 — 999886

1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst. år 2016	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		1-R*	Stål/Modul
		Objekt Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Imk m SF-Imkanal med spisfläkt	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60077,000 — 999885

1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren**Storstensvägen 99****754 71 Uppsala**

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:65 Fastighetsadress Storstensvägen 99 Byggnadsbeskrivning Radhus		Ägare Ägaren Storstensvägen 99 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Storstensvägen 99 754 71 Uppsala
Besiktningsdatum 2016-03-11	Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker	
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad	

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningsman Mikael Broman	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningsdatum 2016-03-11	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökkanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C810

Placering: Bv, Vardagsrum

Skorsten: Premodul

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: EN 1856-1

Resultat: Godkänd**2. Läckagemätning N1**Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning: 0,15 x 3,14 x 7 x 2

Uppmätt läckage: < 0,1 l/s m²**Resultat: Godkänd****3. Funktionskontroll**

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - Pa.

Resultat: Ej utförd ventilation ej i drift.Besiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@сотarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**Besiktningsprotokoll****Nybyggnad**

Utskriftsdatum

2016-03-18

Diarienummer

60077,000— 999885 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Premodul, 150 mm	Inst.år 2016	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		1-R*	Stål/Modul
		Objekt Braskamin	

Luftbehandlingssystem

Typ av luftbehandlingssystem Saknas	Datum för inreglering
Utlåtande Imkanal med spisfläkt besiktigad avseende brandisolering samt kontroll av rensbarheten. Utan erinran.	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---