



SSR Godkänd besiktning

Nyinstallation

Utskriftsdatum

2016-09-01

Diarienummer

60085,124 — 1000224 1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Torpsvägen 3 A

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:106 Fastighetsadress Torpsvägen 3 A Byggnadsbeskrivning Radhus	Ägare Ägaren Torpsvägen 3 A 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Torpsvägen 3 A 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2016-08-29	Besiktningssman Rickard Borg	Titel Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorsten 1 Skorsten 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvärnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvärnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Rickard Borg	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningdatum 2016-08-29	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C 810

Skorsten: Schidel Perimeter

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorsten: 1856-1

Resultat: Godkänd

Placering: Vardagsrum, bv.

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning tillåtet läckage: 7 x 0,15 x 3,14 x 2 = 6,6 l/s

Uppmätt läckage: < 0,3 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - 28 Pa.

Resultat: GodkändBesiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress

Västra Ringvägen 14

Telefontic

Telefon

021-130283

Fax

021-126453

PostGiro

556531-5578

BankGiro

5018-4647

Organisationsnummer

556531-5578

e-post

info@sotarn.se

Skattsedel

Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning****Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2016-09-01

Diarienummer

60085,124 — 1000224 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Schiedel , Permeter	Inst.år 2016	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Kanaltyp
		1-R*	Stål/Modul
		Objekt Braskamin	

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---



SSR Godkänd besiktning

Nyinstallation

Utskriftsdatum

2016-09-01

Diarienummer

60085,125 — 1000226 1

Utfärdare

Sot & Ventilationstjänst AB

Box 384

721 08 Västerås

Adressat

Ägaren

Torpsvägen 3 B

754 71 Uppsala

Byggnad Fastighetsbeteckning Vaksala-Lunda 27:106 Fastighetsadress Torpsvägen 3 B Byggnadsbeskrivning Radhus	Ägare Ägaren Torpsvägen 3 B 754 71 Uppsala	Brukare/Innehavare Ägaren Torpsvägen 3 B 754 71 Uppsala
Besiktningdatum 2016-08-29	Besiktningssman Rickard Borg	Titel Skorstensfejartekniker
Arbetsorder	Kvalitetsansvarig	Besiktning avser Nybyggnad

Kanaler

Kanalnr Skorstn 1 Skorstn 1	Kanaltyp Stål/Modul	Rök Vent. ☒ ☐	Kanalhöjd, meter 7	Tryck i Pascal 40
Objekt Braskamin	Placering Vardagsrum	Omslutningsvägg	Tvårsnitt 150 mm Cirk.	Cirkulärt ☒
Angränsande kanaler Finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme Förmärktes ej	
Provningsmetod Annan godkänd metod	Kanaltyp, insats		Tvårsnitt, insats	Cirkulärt ☐
Besiktningssman Rickard Borg	Titel Skorstensfejartekniker		Besiktningdatum 2016-08-29	

Utlåtande för kanalnr 1

Besiktningen utförs i enlighet med SSR Godkänd besiktning och omfattar:

1. Installationsbesiktning. (Avstånd till brännbara byggnadsdelar, eldstadsplan m.m.)
2. Läckagemätning. (Rökanalens täthet)
3. Funktionskontroll. (Undertryck i eldstad och funktion av anläggningen)
4. Besiktning av taksäkerheten. (Uppstigningsanordningar enligt gällande regler)

1. Installationsbesiktning

Eldstad: Contura C 810

Skorstn: Schiedel Perimeter

CE-märkning eldstad: EN 13240

CE-märkning skorstn: 1856-1

Placering: Vardagsrum, bv.

Resultat: Godkänd

2. Läckagemätning N1

Tillåtet läckage 2 l/s m² vid 40 Pa tryck

Uträkning tillåtet läckage: 7 x 0,15 x 3,14 x 2 = 6,6 l/s

Uppmätt läckage: < 0,2 l/s m²**Resultat: Godkänd**

3. Funktionskontroll

Erforderligt undertryck vid normal drift för att säkerställa god funktion är -12 Pa.

Erhållet undertryck: - 28 Pa.

Resultat: GodkändBesiktningen har utförts ☒ utan erinran ☐ med erinran enligt protokoll

Skorstensfejarmästare

Joachim Björk

Underskrift

Besöksadress
Västra Ringvägen 14
TelefonticTelefon
021-130283
Fax
021-126453PostGiro
556531-5578
BankGiro
5018-4647Organisationsnummer
556531-5578
e-post
info@sotarn.seSkattsedel
Godkänd för F-skatt

**SSR Godkänd besiktning****Nyinstallation**

Utskriftsdatum

2016-09-01

Diarienummer

60085,125— 1000226 1

Skorsten

Skorstensbenämning 1 Skorsten 1	Fabrikat/modell Schiedel, Permeter	Inst.år 2016	Höjd i meter 7
1-R*		Kanaler	
		Kanal	Objekt
		1-R*	Braskamin

Takskydd

Takskyddsbenämning 6,05 Takskyddsanordningar	Placering	Takskydd har undersökts Utan erinran
---	-----------	---